

Bilddokumentation zu Auftrag 401658 vom 11.06.2010:

Bild 01 – zu große Lücken zwischen Hochschrank, Kühl-/Gefrierkombi und Wand




Bild 02



Bild 03



Bild 04 – entfernte Steckdosenblende




Bild 05 – nicht komplett schließender Apothekerschrank




Bild 06 und 07 - zu groß dimensionierter und zu tief eingebauter Schub für Backbleche



Bild 08 – nun zu beengte Kochfeldecke; man stößt beim Kochen ständig mit Ellbogen gegen Hochschrank mit Backofen; zurückzuführen auf Fehlplanung, weswegen Unterschrank mit Kochfeld weiter rechts positioniert werden musste und dem zu schmalen Apothekerunterschrank, weswegen Hochschrank zu nah steht



Bild 09



Bild 10



Bild 11 – fehlende Arbeitsplatte für Topfschrank; vorgesehener Schub konnte nicht eingebaut werden, da ansonsten oberes Deck des Topfkarussells nahezu nicht mehr nutzbar wäre; zusätzlich die fehlende Steckdosenlösung, welche wegen der fehlenden Arbeitsplatte nicht eingebaut werden konnte



Bild 12



Bild 13



Bild 14 – Spülmaschine, die nicht „eingekleidet“ ist



Bild 15 – Fehlender Hängeschrank (eintürig geplant, obwohl 2-türig gewünscht) und erforderliche Malernacharbeiten, da Hängeschränke nun zu weit rechts



Bild 16



Bild 17 – Extreme Wasserflecken nach Betätigen des Wasserhahns und fehlende Glasplatte



Bild 18 – fehlendes Eckregal und fehlende Steckdosenecklösung



Bild 19 – fehlende Sockelleisten



Bild 20 und 21 - Verblendung oben in Planung berücksichtigt, unten nicht



Bild 22 und 23 – weitere fehlende Verblendungen, die zwar in Lieferung enthalten waren, wegen der Fehlplanung jedoch nicht passten

