

Foto 3

Anlieferungssituation innen



Foto 4

leere Zeile



Foto 5
leere Zeile



Foto 6
leere Zeile



Foto 7
leere Zeile



Foto 8
leere Zeile, Arbeitsplatte geht bis Wand



Foto 9
leere Zeile



Foto 10
leere Zeile, Wandverlauf gemessen



Foto 11
leere Zeile




Foto 12
leere Zeile





Foto 13
leere Zeile



Korpuskantenverlauf mit Unterschrankeinteilung

Frontstärke 23 mm
Grifflos



Wandverlauf

Maße beziehen sich auf den geraden Wandverlauf

- gerader Wandverlauf mit Angabe der max. Abstandswerten zum original Wandverlauf
- originaler Wandverlauf

